

Produktabkündigung

Product Discontinuance Notice (PDN)

Hersteller:		Für Rückfragen:	
RAYLASE GmbH Argelsrieder Feld 2+4 82234 Wessling Deutschland info@raylase.de www.raylase.de		Ihre Kundennummer: Ihr Ansprechpartner: Telefon: 08153 9999 699 E-Mail: PDN@raylase.de	
		Datum der Veröffentlichung: 15.06.2022 PDN ID / Version: 202201-01	

Ursache der Abkündigung:

Aufgrund anhaltender Lieferprobleme wichtiger Komponenten im Weltmarkt für die betroffenen Produkte durch unsere Zulieferer, sind wir leider gezwungen die Artikelvielfalt der unten aufgeführten Produktreihe zu reduzieren und die Artikel abzukündigen.

Abgekündigte Produktreihen und Produkte			Ersatzprodukte (keine 100% Kompatibilität garantiert)	
Artikelnummer	Bezeichnung		Artikelnummer	Bezeichnung
MINISCAN II-07			Nachfolgeprodukt	
M0000007248	MS-II-07 [Y]	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	
MINISCAN II-10			Nachfolgeprodukt	
M0000004393	MS-II-10 [TY] VA2	SI-[N]-LN-D1	MS-III-10 [TY] SI-[N]-MA-D1	
M0000004397	MS-II-10 [DY] VA2	SI-[N]-LN-D1	MS-III-10 [DY] SI-[N]-MA-D1	
M0000005303	MS-II-10 [Y] VA2	SI-[N]-RA-A1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000005312	MS-II-10 [DY+Y] VA2	SI-[N]-RA-A1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000006547	MS-II-10 [TY] VC3	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000006812	MS-II-10 [AG] VE2	SI-[N]-RA-D1	MS-III-10 [AG] SI-[N]-MA-D1 (± 22,5°)	
M0000007094	MS-II-10 [1940] VA2	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000007418	MS-II-10 [DY+Y] VC3	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000007531	MS-II-10 [Y] VA4	SI-[N]-RA-D1	MS-III-10 [Y] SI-[N]-MA-D1 + 90° Stecker	
M0000008051	MS-II-10 [TY] VA4	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000009096	MS-II-10 [180-700AL] VA2	SI-[N]-LN-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000009281	MS-II-10 [DY] VC3	SI-[N]-RA-D1	MS-III-10 [DY] SI-[N]-MA-D1 + 90° Stecker	
M0000009635	MS-II-10 [AG] VA4	SI-[N]-RA-D1	MS-III-10 [AG] SI-[N]-MA-D1 + 90° Stecker	
MINISCAN II-14			Nachfolgeprodukt	
M0000005772	MS-II-14 [Y] V2	SI-[N]-LN-D1	MS-III-14 [Y] SI-[N]-VC-D1	
M0000005789	MS-II-14 [C]	SI-[N]-LN-A	kein Nachfolgeprodukt	
MINISCAN II-20			Nachfolgeprodukt	
M0000005797	MS-II-20 [AG]	SI-[N]-RA-D1	kein Nachfolgeprodukt	

Fortsetzung Seite 2

Abkündigungszeitplan:

End Of Live (EOL)	15.06.2022	Effektives Abkündigungsdatum
Last Time Buy (LTB)	---	Letztmögliches Bestelldatum
Last Time Delivery (LTD)	---	Letztmögliches Lieferdatum
End of Service (EOS)	14.06.2027	Ende Service und Reparaturen

Zusätzliche Informationen:

Da wir aufgrund von Bauteilverfügbarkeit nicht zusagen können die Produkte bis zum EOL-Datum reparieren zu können, behalten wir uns vor stattdessen Ersatzprodukte anzubieten. Diese können in Farbgebung, Bauform und technischen Daten vom abgekündigten Produkt abweichen.

End of Service (EOS)

Ende der Serviceleistung und Wartung für diese Produkte. Ersatzteile werden nicht länger verfügbar sein. Im Zweifelsfall werden wir versuchen, eine Reparatur durchzuführen, können dies aber nicht immer gewährleisten!

Wir möchten uns im Vorfeld für die Berücksichtigung dieser Produktabkündigung bedanken. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Lehmann
Head of Product Management
RAYLASE GmbH