



## Produktabkündigung

Product Discontinuance Notice (PDN)

Hersteller:	Für Rückfragen:
RAYLASE GmbH Argelsrieder Feld 2+4 82234 Wessling Deutschland <a href="mailto:info@raylase.de">info@raylase.de</a> <a href="http://www.raylase.de">www.raylase.de</a>	Ihre Kundennummer: Ihr Ansprechpartner: Telefon: 08153 9999 699 E-Mail: <a href="mailto:PDN@raylase.de">PDN@raylase.de</a>  Datum der Veröffentlichung: 31.07.2022 PDN ID / Version: 202204-01

### Ursache der Abkündigung:

Aufgrund anhaltender Lieferprobleme wichtiger Komponenten im Weltmarkt für die betroffenen Produkte durch unsere Zulieferer, sind wir leider gezwungen die unten aufgeführte Produktreihe und deren Artikel abzukündigen.

Abgekündigte Produktreihen und Produkte		Ersatzprodukte (keine 100% Kompatibilität garantiert)	
Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung
SUPERSCAN III-10		Nachfolgeprodukt	
M0000004274	SS-III-10 [TY]	SI-[W2]-ML-D2	SS-IV-10 [TY] SI-[W]-VC-SX
M0000004277	SS-III-10 [TY]	SI-[W]-ML-D2	SS-IV-10 [TY] SI-[W]-VC-SX
M0000004278	SS-III-10 [TY]	SI-[W]-MS-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000004280	SS-III-10 [DY]	SI-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000004286	SS-III-10 [Y]	SI-[W]-ML-D2	SS-IV-10 [Y] SI-[W]-VC-SX
M0000004287	SS-III-10 [Y]	SI-[W]-MS-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000004288	SS-III-10 [Y]	SI-[W]-MR-D2	SS-IV-10 [Y] SI-[W]-M-SX
M0000004289	SS-III-10 [Y]	SI-[W2]-ML-D2	SS-IV-10 [Y] SI-[W]-VC-SX
M0000004291	SS-III-10 [Y]	SI-[W2]-MR-D2	SS-IV-10 [Y] SI-[W]-M-SX
M0000004575	SS-III-10 [TY]	SI-[W]-MS-D1	kein Nachfolgeprodukt
M0000004583	SS-III-10 [Y]	SI-[W]-ML-D1	SS-IV-10 [Y] SI-[W]-VC-SX
M0000006606	SS-III-10 [DY]	SC-[W2]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000006609	SS-III-10 [DY]	SC-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000006621	SS-III-10 [Y]	SC-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt
M0000007604	SS-III-10 [1940]	SI-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt

Abgekündigte Produktreihen und Produkte			Ersatzprodukte (keine 100% Kompatibilität garantiert)	
Artikelnummer	Bezeichnung		Artikelnummer	Bezeichnung
SUPERSCAN III-15			Nachfolgeprodukt	
M0000003787	SS-III-15 [TY]	QU-[W2]-ML-D2	SS-IV-15 [TY]	QU-[W2]-VC-SX
M0000003790	SS-III-15 [DY]	QU-[W2]-ML-D2	SS-IV-15 [DY]	QU-[W2]-VC-SX
M0000003793	SS-III-15 [780-980]	QU-[W2]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003802	SS-III-15 [TY]	QU-[W]-ML-D2	SS-IV-15 [TY]	QU-[W]-VC-SX
M0000003844	SS-III-15 [TY]	SI-[W]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003845	SS-III-15 [DY]	SI-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003847	SS-III-15 [DY]	SI-[W]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003854	SS-III-15 [DY]	SI-[W2]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003857	SS-III-15 [Y]	SI-[W2]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003858	SS-III-15 [Y]	SI-[W2]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003860	SS-III-15 [C]	SI-[W2]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000003862	SS-III-15 [C]	SI-[W2]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004502	SS-III-15 [DY]	QU-[W2]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004513	SS-III-15 [DY]	QU-[W]-MR-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004538	SS-III-15 [TY]	SI-[W]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004541	SS-III-15 [DY]	SI-[W]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004553	SS-III-15 [Y]	SI-[W2]-MR-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000004558	SS-III-15 [C]	SI-[W2]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000005917	SS-III-15 [DY+Y]	QU-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000005972	SS-III-15 [C]	SC-[W]-ML-D2	SS-IV-15 [C]	SC-[W]-VC-SX
M0000006220	SS-III-15 [AG]	QU-[W]-MS-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000007660	SS-III-15 [DY+Y]	QU-[W]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
SUPERSCAN III-20				
M0000005538	SS-III-20 [YIL]	QU-[W]-ML-D2	SS-IV-20 [YIL]	QU-[W]-VC-SX
M0000005549	SS-III-20 [C]	SI-[W2]-MR-D2	SS-IV-20 [C]	SI-[W]-VC-SX
M0000005556	SS-III-20 [Y]	SI-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000005558	SS-III-20 [C]	SI-[W]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000005559	SS-III-20 [C]	SI-[W]-ML-D2	SS-IV-20 [C]	SI-[W]-VC-SX
M0000005588	SS-III-20 [TY]	QU-[WL]-MR-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000006681	SS-III-20 [C]	SC-[W]-ML-D2	SS-IV-20 [C]	SC-[W]-VC-SX
M0000007837	SS-III-20 [DY+Y]	QU-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000009449	SS-III-20 [1020-1070]	SC-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	

Abgekündigte Produktreihen und Produkte			Ersatzprodukte (keine 100% Kompatibilität garantiert)	
Artikelnummer	Bezeichnung		Artikelnummer	Bezeichnung
SUPERSCAN III-30			Nachfolgeprodukt	
M0000004935	SS-III-30 [Y]	SI-[WL]-ML-D1	SS-IV-30 [Y]	SI-[WL]-VC-SX
M0000004966	SS-III-30 [Y]	QU-[WL]-ML-D1	SS-IV-30 [Y]	QU-[WL]-VC-SX
M0000006047	SS-III-30 [900-1100+AL] V2	SC-[W2]-ML-D2	SS-IV-30 [900-1100+AL] V2	SC-[W2]-VC-SX
M0000006050	SS-III-30 [900-1100+AL] V2	SC-[WA]-ML-D2	SS-IV-30 [900-1100+AL] V2	SC-[WA]-VC-SX
M0000006051	SS-III-30 [900-1100+AL] V2	SC-[WA]-MR-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000006075	SS-III-30 [C] V2	SC-[W2L]-ML-D1	SS-IV-30 [C] V2	SC-[W2L]-VC-SX
M0000006078	SS-III-30 [C] V2	SC-[WA]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000006349	SS-III-30 [1060-1080]	QU-[W2A]-ML-D2	SS-IV-30 [1060-1080] V3	QU-[W2A]-VC-SX
M0000006721	SS-III-30 [900-1100+AL]	QU-[W2A]-ML-D2	SS-IV-30 [900-1100+AL]	QU-[W2A]-VC-SX
M0000007021	SS-III-30 [1060-1080]	QU-[W2AL]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
M0000007143	SS-III-30 [780-980+AL] V3	QU-[W]-ML-D2	SS-III-30 [780-980+AL]	QU-[W]-VC-SX
M0000007182	SS-III-30 [1060-1080] V3	QU-[W2A]-ML-D2	SS-IV-30 [1060-1080] V3	QU-[W2A]-VC-SX
M0000007603	SS-III-30 [AG]	QU-[W]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000008411	SS-III-30 [900-1100+AL]	QU-[W2AL]-ML-D1	kein Nachfolgeprodukt	
SUPERSCAN IIIK-50				
M0000006967	SS-IIIK-50 [C]	SC-[NL]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	
M0000009158	SS-IIIK-50 [C]	SC-[N]-ML-D2	kein Nachfolgeprodukt	

#### Abkündigungszeitplan:

End Of Live (EOL)	31.07.2022	Effektives Abkündigungsdatum
Last Time Buy (LTB)	30.07.2023	Letztmögliches Bestelldatum
Last Time Delivery (LTD)	31.12.2023	Letztmögliches Lieferdatum
End of Service (EOS)	30.07.2028	Ende Service und Reparaturen

#### Zusätzliche Informationen:

Die oben gelisteten Produkte sind lediglich die Haupt-Standardprodukte. Alle dazugehörigen Optionen und Nicht-Standardprodukte der genannten Serie sind ebenfalls von der Abkündigung betroffen.

Da wir aufgrund von Bauteilverfügbarkeit nicht zusagen können die Produkte bis zum EOS-Datum reparieren zu können, behalten wir uns vor stattdessen Ersatzprodukte anzubieten. Diese können in Farbgebung, Bauform und technischen Daten vom abgekündigten Produkt abweichen.



## Handlungsbedarf des Kunden

RAYLASE GmbH wird Kundenbestellungen für die oben genannten EOL-Produkte bis LTB akzeptieren. Bestellungen können nicht storniert werden. Bestellungen nach dem LTB Datum werden nicht akzeptiert. Die Lieferung kann mit unterschiedlichen Lieferzeiten bis zum LTD Datum geplant werden. Es werden keine Lieferungen nach dem LTD-Datum erfolgen.

## End of Service (EOS)

Ende der Serviceleistung und Wartung für diese Produkte. Ersatzteile werden nicht länger verfügbar sein. Im Zweifelsfall werden wir versuchen, eine Reparatur durchzuführen, können dies aber nicht immer gewährleisten!

Wir möchten uns im Vorfeld für die Berücksichtigung dieser Produktabkündigung bedanken. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Lehmann  
Head of Product Management  
RAYLASE GmbH