



Produktänderungsmitteilung

Product Change Notice (PCN)

Hersteller:	Für Rückfragen:
RAYLASE GmbH Argelsrieder Feld 2+4 82234 Wessling Deutschland info@raylase.de www.raylase.de	Ihre Kundennummer: Ihr Ansprechpartner: Telefon: 08153 9999 699 E-Mail: PDN@raylase.de Datum der Veröffentlichung: 30.04.2021 PCN ID / Version: 202101-01

Grund der Änderung:

Aufgrund technischer Verbesserungen hinsichtlich der Anwendbarkeit des Produktes wurde an der optomechanischen Schnittstelle der Ablenkeinheit zur Kamerabeobachtung ein weiteres Gewinde hinzugefügt (siehe Zeichnung Seite 2).

Eine Veränderung oder Beeinträchtigung der bisherigen Funktionalität ist dadurch nicht gegeben.

Geänderte Produktlinien und Produkte			Ersatzprodukte	
Artikelnummer	Bezeichnung		Artikelnummer	Bezeichnung
TURBOSCAN II			Nachfolgeprodukt	
M000008231	TS-II-30 [C] V2	SI-[NL]-RA-D1	Keine Änderung von Artikelbezeichnung und Artikelnummer	

Änderungszeitplan:

Umsetzung sofort zum 30.04.2021

Alle ab 30.04.2021 eingehenden Bestellungen werden im neuen Revisionsstand ausgeliefert.


Wir bedanken uns im Vorfeld für die Berücksichtigung dieser Produktänderung.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Lehmann
Head of Product Management
RAYLASE GmbH

CR-0326 | Produktänderung an M000008231 TS-II-30 [C] V2 SI-[NL]-RA-D1
 Komponente: M000008210 Mounting Plate 046, Zeichnung M032582-02

Bisheriger Stand Rev 01



Neuer Stand Rev 02

Es ist ein Gewinde M3x6 hinzugefügt worden (siehe rote Kreise)

